No. of Printed Pages: 8

OET-031

CERTIFICATE IN SHOE LASTING AND FINISHING (CSLF)

00750

Term-End Examination June, 2010

OET-031 : BASIC OF LASTING TECHNOLOGY

Time: 2 hours

Maximum Marks: 100

Note: Answer any ten questions. Answers must be given to the point.

- Draw a labelled diagram of human foot (top view)
 and describe parts of foot in brief.

 4+6=10
- What is sizing system? Name some of the most popular sizing scale followed world wide for determination of shoe size. Describe American sizing system.
 2+3+5=10
- 3. Describe the following parts of a foot wear in brief.

5x2=10

- (a) Wing cap
- (b) Quarters
- (c) Saddle
- (d) Insole
- (e) Steel shank

4.	Fill in the blanks: 10x1=10				
	(a)	Absence of arch is a foot deformity known			
		as			
	(b)	Size 37 is used in sizing system.			
	(c)	Up scaling or down scaling of pattern is			
		known as			
	(d)	Stitching of upper is also termed as			
	(-)	To do and aborder one called			
	(e)	Tacks and staples are called			
	(f)	Buttress nail is used for			
		operation.			
	(g)	Heat setting operation ensure			
		of the lasted upper.			
	(h)	P U is adhesive.			
	(i)	Roughing gives adhesion in the			
		upper.			
	(j)	EVA sole is primed with			
5.	Draw a flow chart of the shoe making operations.				
		at is the function of the component			
	depa	artment. Describe in detail. 5+5=10			
6.	Draw a diagram of the drafting pull and number				
	them sequentially. What is the importance of 7 th				
	ana	8 th pull as drawn in the diagram? 8+2=10			
7.	What are the different steps taken to prepare the 10				
	upp	er for lasting?			
8.	Wha	at are the causes and remedies of the faults 10			
	arising of the roughing and scouring operation.				

- 9. Tick True(T) or False (F). (Attempt any five) 5x2=10
 - (a) Foot has 109 ligaments. ()
 - (b) Tendons attach muscles to the bones (
 - (c) Joint girth measurement is taken at the waist position of the foot. ()
 - (d) Eyelet facing is the sub part of the quarter.()
 - (e) Heel is a bottom component. ()
 - (f) Flat lasting can be performed using no inside. ()
 - (g) PU coated fabric upper is solvent wiped before cementing. ()
- 10. Assuming the upper made of Leather, how to prepare the out sole for attachment which is made of following material? Also write which adhesives are applied on both upper and out sole in each case.
 5x2=10
 - (a) Vegetable tanned leather
 - (b) Micro Cellular Rubber
 - (c) Polyurethane (Pu)
 - (d) Thermo Plastic Rubber (TPR)
 - (e) Micro cellular EVA.
- 11. What is heat reactivation of adhesive? How does different colored sole respond to this process of reactivation? How many types of heat reactivation techniques are adopted by the industry?
 3+3+4=10

- 12. Draw a cross sectional representation of the following lasting system. 2x5=10
 - (a) Force lasting
 - (b) String lasting
 - (c) Rib lasting
 - (d) Flanged lasting
 - (e) Flat lasting
- 13. Write in detail about Mc Kay construction. Write the sequence of operation for manufacturing boat shoe. 5+5=10

शू लास्टिंग और फिनिशिंग में प्रमाण-पत्र (सी.एस.एल.एफ.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2010

ओ.ई.टी.-031 : लास्टिंग तकनीकी के आधार

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट: किन्हीं दस प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए।

- मनुष्य के पैर के ऊपरी भाग (top view) का अंकित (labelled)
 रेखाचित्र बनाइए और पैर के भागों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
 4+6=10
- साइजिंग सिस्टम क्या है? जूते के आकार के निर्धारण हेतु विश्व भर में अनुसरणीय कुछ सर्वाधिक प्रचलित साइजिंग स्केलों के नाम बताइए। अमेरिकी साइज सिस्टम का वर्णन कीजिए। 2+3+5=10
- 3. जूते के निम्नलिखित भागों का संक्षेप में वर्णन कीजिए: 5x2=10
 - (a) विंग कैप
 - (b) क्वार्टर
 - (c) सैडल
 - (d) इनसोल
 - (e) स्टील शैंक

4.	रिक्त	स्थानों की पूर्ति कीजिए :	10x1=10
	(a)	आर्च का अभाव, पैर संबंधी ऐसी विकृति है	जिसे
		कहते हैं।	
	(b)	साइज 37 का प्रयोग साइज सिस्टर	न में
		किया जाता है।	
	(c)	पैटर्न की अपस्केलिंग या डाउनस्केलिंग,	
t		कहलाती है।	
	(d)	अपर की सिलाई, भी कहलाती है।	
	(e)	टैक्स एवं स्टेपल कहलाते हैं।	
	(f)	बटरस नेल का प्रयोग क्रिया के	लिए
		किया जाता है।	
	(g)	हीट सेटिंग क्रिया से, लास्टेड अपर का	
		सुनिश्चित होता है।	
	(h)	पी यू एडहैसिव है।	
	(i)	रिफंग, अपर में एडिहशन देती है।	
	(j)	ई वी ए सोल से प्राइम्ड होता है।	
5.	जता '	निर्माण का फ्लो चार्ट बनाइए। घटक (compone	nt)
			5+5=10
5.	क्रापि	टंग पुल का रेखाचित्र बनाइए और इन्हें क्रम आधार	पर
	अंकि	त कीजिए। ७ वे एवं ८ वे पुल के महत्त्व को रेखाचि	त्र में
	दर्शाए	रूप के आधार पर स्पष्ट कीजिए।	8+2=10

- लास्टिंग के लिए अपर बनाते समय ध्यान में रखने योग्य विभिन्न 10 चरण कौन से हैं? स्पष्ट कीजिए।
- रिफंग एवं स्काऊरिंग क्रिया से उत्पन्न दोषों के कारण एवं इनके 10 उपचारों को स्पष्ट कीजिए।
- निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच कथनों के सामने सही (√) या
 गलत (×) का निशान लगाएँ:
 - (a) पैर के 109 लिगामेंट होते हैं। ()
 - (b) टेन्डन, माँसपेशियों को हिंडुयों से जोड़ते हैं। ()
 - (c) ज्वाइंट गर्थ माप पैर के वेस्ट पोज़िशन पर लिया जाता है। ()
 - (d) आइलेट फेसिंग क्वार्टर का उपभाग है। ()
 - (e) हील, निचला घटक है। ()
 - (f) फ्लैट लास्टिंग बिना इनसोल के प्रयोग से पूरी की जा सकती है। ()
 - (g) पी यू कोटदार फैब्रिक अपर, सीमेंटिंग से पहले सॉल्वेन्ट से वाइप्ड होता है।()
- 10. चमड़े से बने अपर को ध्यान में रिखए अब निम्निलिखित सामग्री से बने अटैचमेंट के लिए आउटसोल कैसे बनाया जायेगा? साथ ही प्रत्येक मामले में अपर और आउटसोल दोनों पर कौन से एडहेसिवों का प्रयोग किया जायेगा? लिखिए । 5x2=10
 - (a) वेजीटेबल टैन्ड लैदर
 - (b) माइक्रोसेलुलर रबड़
 - (c) पौलियूरेथेन (पी.यू)
 - (d) थर्मोप्लास्टिक रबड़ (टीपीआर)
 - (e) माइक्रोसेलूलर ई वी ए

- 11. एडहैसिव का हीट रिएक्टिवेशन क्या है? विभिन्न रंगदार सोल रिएक्टिवेशन की इस प्रक्रिया पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? उद्योग द्वारा कितने प्रकार की हीट रिएक्टिवेशन तकनीकों को अपनाया जाता है?
- 12. निम्नलिखित लास्टिंग सिस्टम की अनुपरिच्छेदी (cross-sectional) प्रस्तुति कीजिए : 2x5=10
 - (a) फोर्स लास्टिंग
 - (b) स्ट्रिंग लास्टिंग
 - (c) रिब लास्टिंग
 - (d) फ्लैन्जड लास्टिंग
 - (e) फ्लैट लास्टिंग
- 13. मैंके कस्ट्रशन के बारे में सिवस्तार लिखिए। बोट शू बनाने की क्रिया को क्रमबद्ध ढंग से लिखिए।